



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. СТЕРЛИТАМАК,
СТЕРЛИТАМАКСКОМУ И СТЕРЛИБАШЕВСКОМУ РАЙОНАМ РБ
(г. СТЕРЛИТАМАК, ул. ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-62)

Предписание № 142 / 1 /126

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 5»
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, директору муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан Мурзагареевой Гульнаре Рамиловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.
Стерлитамак, Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан
(наименование органа НД)

по пожарному надзору № 142 от 02.10.2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с:

“ 09 ”	10	20	17	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. продолжительность	1 час
“ 19 ”	10	20	17	г. с	10	час.	00	мин. до	11	час.	00	мин. продолжительность	1 час
“ 26 ”	10	20	17	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин. продолжительность	1 час
“ 03 ”	11	20	17	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. продолжительность	1 час

проведена проверка заместителем главного государственного инспектора г. Стерлитамак,
Стерлитамакского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан по пожарному
надзору Ибрагимовым Иреком Фаизовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

объекта защиты – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №
5» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, по адресу: г. Стерлитамак,
ул. Блюхера, 13

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта защиты и его адрес)

совместно с: директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 5» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Мурзагареевой Гульнарой Рамиловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющих коридор от мастерской на 1-ом этаже не соответствует требуемому	ст. 4,88, 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	01.11.2018 г.	

	пределу огнестойкости не менее EI 30 (не установлены противопожарные двери)	п. 5.14*, п. 5.18, п. 7.4, п. 7.20 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
2.	В коридоре перед актовым залом отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	ст. 4,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4, п. 7.1 таблицы 1 Приказа МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"	01.11.2018 г.	
3.	Двери в архиве не доведены до нормируемого предела огнестойкости	ст. 4,88 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2018 г.	
4.	Над дверью выхода из помещений в левом крыле на 1-ом этаже отсутствует световой оповещатель «Выход»	ст. 4,84, 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности»	01.11.2018 г.	
5.	в служебном помещении столовой расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м.	ст. 4,83,151 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.12.19 НПБ 88-2001	01.11.2018 г.	
6.	Высота эвакуационного выхода из спортзала непосредственно наружу, составляет менее 1,9 м (фактически составляет 1,7 м)	ст. 4,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.11.2018 г.	

		выходы»		
7.	Руководитель не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 151,27 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.11.2018 г.	
8.	В полу на пути эвакуации из пищеблока столовой допущен выступ (проходят отопительные трубы)	ст. 4,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2018 г.	
9.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из здания не обеспечивают их свободное открывания изнутри без ключа (изнутри запорты на ключ)	ст. 4,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	01.11.2018 г.	
10.	В служебном помещении столовой расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до вентиляционного отверстия составляет менее 1 м	ст. 4,83,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.11.2018 г.	
11.	в кабинете директора, учителя физкультуры, коридоре школы, кабинете учителя труда, раздевалке спортивного зала, в складе на первом этаже, музее, в кабинетах № 48, 49, 43, 40, 36-37, 32, 30, 26, 22, 19, 15, 13 расстояние между точечными дымовыми пожарными извещателями и электросветильником составляет менее 0,5 м	ст. 4,83,151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.11.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора г. Стерлитамак,

Стерлитамакского и Стерлибашевского районов РБ

по пожарному надзору Ибрагимов И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«03» ноября 2017 г.

М.Л.П.*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«03» ноября 2017 г.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназия №
5» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан Мурзагареева Гульнара
Рамиловна

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору